



Утверждаю:
Директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»
Мерзлов В.Т.
04.07.2023г.

**План мероприятий по устранению
нарушений, выявленных актом проверки от 17.05.2023 № №2305/018-47/32-П/РВП ОНД и ПР по Тихвинскому району
Ленинградской области (Предписание об устранении выявленных нарушений от 17.05.2023 № №2305/018-47/32-П/РВП)**

№	Нарушение	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный
1.	Пункт № 1 На объекте защиты не установлено необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов, а именно: выход № 1 из помещений 1-го этажа на лестничную клетку не оборудован дверью с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	Установка дверей	сентябрь 2023г.	Заместитель директора Аксёнова О.А.
2	Пункт № 2 На объекте защиты не установлено необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов, а именно: выход № 2 из помещений 1-го этажа на лестничную клетку не оборудован дверью с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	Установка дверей	сентябрь 2023г.	Заместитель директора Аксёнова О.А.

Исполнитель: Зубахо Т.Н. Тел. (81367)44-104